

KRAFT&DELE KD373

Stručný návod k montáži a použití - svářečský vozík

Model	KD373
Materiál	ocel
Maximální nosnost	75 kg
Šířka vozíku	29 cm
Šířka včetně kol	38 cm
Délka včetně rukojeti	85 cm
Výška vozíku	68,5 cm
Rozměr menší odkládací plochy	18 x 28 cm

1. Určení výrobku

Vozík KRAFT&DELE KD373 je určen k přepravě a přehlednému uložení svářecích zařízení a dílenského příslušenství. Výrobce jej uvádí pro zařízení MIG, TIG a plazmové svařování. Konstrukce obsahuje prodlouženou horní polici, dvě další police, praktické háky na kabely, transportní rukojeť, větší zadní kola a menší otočná přední kolečka.

2. Před montáží

Vybalte všechny díly a zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo deformované. Spojovací materiál si rozdělte podle rozměru a jednotlivé konstrukční díly si předem rozložte podle jejich zjevné polohy na vozíku. Montáž provádějte na rovné, stabilní ploše.

3. Montáž

1. Sestavte hlavní rám vozíku a přiložte jednotlivé police do odpovídajících montážních otvorů.
2. Připevněte horní prodlouženou polici a dvě další police. Šrouby nejprve utahujte pouze lehce.
3. Namontujte transportní rukojeť a háky/držáky určené k vedení a ukládání kabelů.
4. Namontujte větší zadní kola a menší přední otočná kolečka podle tvaru a montážních otvorů jednotlivých dílů.
5. Vozík postavte na rovnou podlahu, srovnejte konstrukci tak, aby všechna kola správně dosedala, a teprve poté všechny šroubové spoje rovnoměrně dotáhněte.
6. Před zatížením zkontrolujte pevnost spojů, volný chod koleček a celkovou stabilitu.

4. Použití

Svářecí zařízení umístěte stabilně na vhodnou nosnou plochu vozíku. Nářadí a příslušenství rozložte tak, aby vozík zůstal stabilní a nebyl jednostranně přetížen. Kabely ukládejte na určené háky tak, aby nemohly zasahovat do prostoru kol. Při přemísťování používejte rukojeť a vozík vedte plynule, zejména při vyšším zatížení.

5. Bezpečnostní pokyny

- Nepřekračujte celkovou nosnost 75 kg.
- Vozík používejte na pevném a pokud možno rovném povrchu.
- Těžší předměty ukládejte tak, aby bylo zachováno co nejnižší a vyvážené těžiště.
- Před použitím zkontrolujte dotažení spojů a stav kol.
- Na vozík nestoupejte, nesedejte a nepoužívejte jej k přepravě osob.
- Při přesunu zabraňte zachycení kabelů, hadic nebo vodičů do kol.
- Při svařování dodržujte samostatný návod a bezpečnostní pokyny výrobce svářecího zařízení.
- Poškozený, deformovaný nebo nestabilní vozík nepoužívejte.

6. Údržba

Pravidelně kontrolujte dotažení šroubových spojů a upevnění kol. Vozík udržujte čistý a suchý. Pohyblivé části koleček podle potřeby očistěte a lehce promažte vhodným mazivem. Případné poškození ochranného povrchu ocelových částí ošetřete, aby se omezilo riziko koroze.

Poznámka: Tento dokument je doplňkový stručný návod k výrobku KRAFT&DELE KD373. Nejedná se o originální návod vydaný výrobcem.