

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

**Překlad originálního návodu Měřič
vlhkosti dřeva**



KD10888



CE



Úvod:

Gratulujeme Vám k nákupu vlhkoměru značky KRAFT&DELE. Tento přístroj je konduktivní vlhkoměr navržený speciálně pro dřevařský průmysl.

Přístroj je vybaven kalibrační stupnicí, díky které může uživatel provádět přesná měření vlhkosti u 100 druhů dřeva. Měření vlhkosti lze provádět pomocí integrovaných pinových elektrod.

Měřič je dodáván plně otestovaný a kalibrován a při správném používání bude sloužit po mnoho let spolehlivou službou.

Popis:



1. Ochranný kryt sondy
2. Měřicí sondy
3. Indikátor nízkého stavu baterie
4. Displej vlhkosti
5. Tlačítko zapnutí/vypnutí
6. Tlačítko pro výběr skupiny dřeva (A, B, C, D)
7. Indikátor aktivní paměti měření
8. Aktuálně vybraná skupina dřeva
9. Základní skupiny dřeva
10. Tlačítko pro zastavení měření

Funkce:

Upozornění: Měřicí hroty elektrody jsou velmi ostré. Uživatelé by měli při manipulaci s tímto přístrojem postupovat opatrně. Pokud přístroj nepoužíváte, zakryjte hroty ochranným krytem.

Pokyny pro měření:

1. Sejměte krytku, aby odkryla měřicí hroty.
2. Zapněte přístroj.
3. Vyberte vhodnou kalibrační stupnici dřeva A, B, C, D (viz tabulky kalibrace dřeva dále v této příručce) pomocí tlačítka „MODE”.
4. Zabodněte jehly do dřeva a sledujte odečet.
5. Vypněte přístroj.

Automatické vypnutí:

Přístroj se automaticky vypne, pokud během 15 minut nestisknete žádné tlačítko. Tento projekt má za cíl šetřit energii baterie.

Péče a údržba:

Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej na stabilním místě bez prachu, mimo dosah přímého slunečního záření. Vyjměte baterii z přístroje, pokud jej budete skladovat déle než jeden měsíc nebo pokud se na displeji objeví symbol nízkého stavu baterie.

Výměna baterie:

Jakmile se na displeji objeví ikona nízkého stavu baterie, vyměňte baterii co nejdříve.

1. Sejměte zadní kryt bateriového prostoru.
2. Vyměňte jednu 9V baterii.
3. Zavřete dvířka přihrádky.

Specifikace:

Displej: velký LCD displej se znaky Princip měření:

Elektrický odpor

Rozsah: Dřevo: 0–99,9 %

Rozlišení: 0,1 %

Přesnost: $\pm 0,5$ %

Délka elektrody: 10 mm (0,4 palce)

Kontakty elektrody: integrované

Automatické vypnutí: Po cca 15 minutách Napájení:

Jedna 9V baterie

Kryt měřidla: ABS plast Provozní

teplota: 0 až 40 (32 až 104)

Rozměry: 145 × 67 × 32 mm (5,7" × 2,6" × 1,3")

Hmotnost: 200 g (7,0 oz)

Tabulka skupin druhů dřeva

Skupina dřeva	Specifikace
A	Ořech, korkovník, afromosia
B	Topol, buk, cedr
C	Jasan, jedle, dub, javor
D	Larch, Pine, Birch, Linden

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Zmocněný zástupce výrobce: FOREINTRADE S.A

Adresa oprávněného zástupce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLASUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název produktu: Měřič vlhkosti dřeva (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD10888

Údaje o produktu: podle

specifikace na výrobku **Prohlášení:**

Výrobek, na který se vztahuje tato deklarace, splňuje požadavky směrnice ES:

1. 2004/108/ES Směrnice EMC

Podle norem:

EN 61326-1:2013; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1-2019

Certifikát číslo TST202109Q4034-2EC vydaný společností Dongguan TST Technology Co., Ltd (Room 201, No. 20, Houjie Avenue East, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong, China) dne 18. srpna 2021.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong HUI, Janówek, 3.03.2024